




Curved spring washer



DIN 137A

All Dimensions in mm

For Screws mm	Washer Dimensions						Weight
	d ₁	d ₂	h	h	s		(kg/1000PCS)
	H14	J16	min.	max.			≈
2	2,2	4,5	0,5	1	0,3	± 0,03	0,027
2,3	2,5	5	0,5	1	0,3		0,032
2,5 - 2,6	2,8	5,5	0,55	1,10	0,3		0,040
3	3,2	6	0,65	1,30	0,4	± 0,05	0,057
3,5	3,7	7	0,7	1,40	0,4		0,090
4	4,3	8	0,8	1,60	0,5		0,126
5	5,3	10	0,9	1,80	0,5		0,204
6	6,4	11	1,1	2,20	0,5		0,230
7	7,4	12	1,2	2,40	0,5	± 0,06	0,236
8	8,4	15	1,7	3,40	0,5		0,435
10	10,5	18	2	4	0,8		0,953